


# 車両状態表


2026年6月23日

車体No **FRR90S1-7145025** 形状 **クレーン付**  
セールスポイント  
**ユニック4段クレーン RC**

前



前



後

走行距離	40,866km	M/T 6速
馬力	190ps	
タイヤサイズ	245/80R17.5	ノーマル スタッドレス <b>スノー</b>
EGオイル	<b>OK</b>	オイルしみ オイル漏れ 異音
ラジエーター	<b>OK</b>	オイル混入
ミッション	<b>OK</b>	ギア鳴り スベリ 異音
フロントガラス	<b>OK</b>	飛び石 ヒビ
パワーウィンドウ	<b>OK</b>	
ミラー	<b>OK</b>	年式相応
ライト類	<b>OK</b>	未
パワステ	<b>OK</b>	しみ 音
エアコン	<b>OK</b>	未 効き弱い 音
シート	<b>OK</b>	きれ へたり タバコ穴
その他内装	<b>OK</b>	年式相応 色褪せ
スペアタイヤ	<b>有</b>	無
燃料タンク	100L	1ヶ
工具箱	1ヶ	<b>鉄</b> ステンレス

後

## 装備品

<b>取扱説明書</b>	<b>ジャッキ</b>	工具
<b>電動ミラー</b>	<b>ETC</b>	<b>坂道発進補</b> オートAC
バックモニター	<b>スペアキー</b>	ドラレコ デジタコ
作業灯	0ヶ	

## アドブルー

## ボディー状態

上物_型式	ユニック URG344 G109286 受信機RC-500F
ボディー_年式	2019.8
ボディー内寸	L 5.415mm W 2.160mm H 0mm

## 上物仕様

<b>床木</b>	床鉄板	床シマ鉄板	3方開
自動シート	手動シート	中間ピン	スロープハンガー
内フック	0対	<b>ロープ穴</b>	3対
ラッシング	0段	<b>アオリハンサ</b>	

## 上物状態

ホイスト	<b>良好</b>	油しみ
ワイヤー	<b>良好</b>	キンク

## その他備考不具合

安全装備: 車線逸脱警報 ブリクラッシュブレーキ 横スベリ防止