


車体No NKS85AD-7004011

形状 フルフラダン


セールスポイント

4WD フルフラダンプ 2t

前



前



後

走行距離 44,202km

M/T 5速

馬力 150ps

タイヤサイズ 205/70R16

ノーマル スタッドレス **スノー**

EGオイル

OK

オイル滲み オイル漏れ

異音

ラジエーター

OK

オイル混入

ミッション

OK

ギア鳴り スベリ 異音

フロントガラス

OK

飛び石 ヒビ

パワーウィンドウ

OK

ミラー

OK

年式相応

左電動ミラー ×

ライト類

OK**未**

パワステ

OK

滲み 音

エアコン

OK

未 効き弱い 音

シート

OK

キレ へたり タバコ穴

その他内装

OK年式相応 **色褪せ**

中

スペアタイヤ

有

無

燃料タンク

100L 1ヶ

工具箱

0ヶ

鉄 ステンレス

装備品

取扱説明書	ジャッキ	工具
電動ミラー	ETC	坂道発進補
バックモニター	スペアキー	ドラレコ
作業灯	0ヶ	

ボディー状態

上物_型式 新明和

ボディー_年式

ボディー内寸 L 3.070mm W 1.600mm H 324mm

上物仕様

床木	床鉄板	床シマ鉄板	3方開
自動シート	手動シート	中間ピン	クローバーハンガー
内フック	0対	ロープ穴	0対
ラッピング	0段	アオリバランサー	

上物状態

ホイスト	良好	油滲み
ワイヤー	良好	キンク

その他備考不具合
